

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

5541 Marktgemeinde Altenmarkt/Pg.		
Einlaufstelle		
Eing. 27. Nov. 2024		
Amst.leiter	Sachbearbeiter	Bürgermeister

Datum 20.11.2024
Kundennr. 10101651
Gutachtennr. 290070

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Altenmarkt, TWA

Versorgungsumfang: gemeinschaftliche Wasserversorgung

Anlagen ID: A1774548R157

Projekt: 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") überschritten.

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 643035/880336

Gesamthärte

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Lokalaugenschein: keine

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 643035/880336

Die Enthärtung sollte so eingestellt werden, dass der Indikatorwert von 8,4°dH nicht unterschritten wird.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	20.11.2024
Kundennr.	10101651
Gutachtennr.	290070

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 643035/880335

Auftragsnummer/Analysennummer: 643035/880336

Auftragsnummer/Analysennummer: 643035/880337

Auftragsnummer/Analysennummer: 643035/880338

6. Beurteilung:

Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind Maßnahmen erforderlich.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger



Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionstelle ist untersagt.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Marktgemeinde Altenmarkt
Michael Walchhofer Straße 6
5541 Altenmarkt

Datum 20.11.2024
Kundennr. 10101651
Gutachtennr. 290070

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Gemeinde Altenmarkt, TWA
Versorgungsumfang: gemeinschaftliche Wasserversorgung
Anlagen ID: A1774548R157
Projekt: 329 TÜV AUSTRIA GROUP

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Rieser Georg

Datum:

17.10.24

Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Schlatterbergbrunnen: 34 m tiefer Bohrbrunnen, ca. 30 m südlich des Objektes Sportplatzstraße 366 in einem eingezäunten Schutzgebiet, Vorschacht betoniert, augenscheinlich dicht, Standrohr dicht, ordnungsgemäße Abdeckung, Lüftungsöffnung mit Insektenschutz, 2 Oberwasserpumpen, kein Windkessel

Pumpenhaus Schlatterberg: ca. 35 m südlich des Objektes Sportplatzstraße 366, versperrbare Eingangstür mit Dichtung, Lüftung mit Insektenschutz,

Hochbehälter Schlatterberg: ca. 380 m südlich des Objektes Urbisweg 578, in Ort betonbauweise errichtet (zweigeschossige TK- /Schieberkammer, 2 WK à 480 m³), Behälter augenscheinlich dicht, Fassungsvermögen angemessen, Zugang über versperrbare, tagwasserdichte Tür mit Dichtung, Lüftung mit Insektenschutz, ordnungsgemäßer Überlauf mit Froschklappe

Es besteht eine hausinterne Enthärtungsanlage im Seniorenwohnheim.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

Datum	20.11.2024
Kundennr.	10101651
Gutachtennr.	290070

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der Inspektionsstelle ist untersagt.